



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto

Gerencia de Operaciones y Logística
Dirección de Unidad de Mina

Enero 05, 2025

terpel



Contenido

Descripción

Imágenes

DESCRIPCIÓN

Como Como parte del recorrido rutinario que hacemos a la línea del oleoducto y con la finalidad de verificar el alineamiento. Todas las válvulas se mantienen abiertas. Se mantiene Transferencia a mina detenida del **04-01-2025** , revisión en la línea del oleoducto **447.71 Kpa** . Presión en la entrada del tanque de **MSA 4.60 kpa** Las presiones se mantienen estables y las áreas limpias.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 3.57/5.17)



Válvulas check valves 3.57 km mantiene abierta, 5.17 km se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 7.47/8.90)



Válvulas check valves 7.47 km mantiene abierta, 8.90 km se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 10.83/11.62)



Válvulas check valves 10.83 km y 11.62 km se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas Puente Río Uvero)



Válvulas de compuerta río Uvero se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 13.55)



Válvulas check 13.55 se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 14.00/14.97)



Válvulas check valves 14.00 km mantiene corrosión, necesita ser pintada con pintura anticorrosiva.



Operación Terpel en MPSA
Recorrido del oleoducto (Río del medio)



Válvulas de compuerta río del medio se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas 17.4)



Válvulas del km 17.4 se mantienen abiertas.

 Operación Terpel en MPSA
Recorrido del oleoducto (19.8 Km)



Válvulas del km 19.8 se mantiene abierta.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Punto de reparación)

En el punto de reparación permanece estable.



 Operación Terpel en MPSA
Recorrido del oleoducto (21.0 km)



Válvulas del km 21.0 (Emulsión) se mantiene abierta.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido Oleoducto Km 18.5 a Km 29



Areas limpias de km 18.5 a km 29

 Operación Terpel en MPSA
Recorrido del oleoducto (Emulsión)



Válvulas de (Emulsión) se mantiene abierta.

 Operación Terpel en MPSA
Recorrido del oleoducto (22.8 km)



Válvulas del km 22.8 se mantiene abierta.

 Operación Terpel en MPSA
Recorrido del oleoducto (23.8 km) CSA



Válvulas del km 23.8 se mantiene abierta.


Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (29 km) MSA



Válvulas del km 29 se mantiene abierta.

 Operación Terpel en MPSA
Presiones



Transferencia del mes de Noviembre **190,786 Ltrs** los días 3,9,15,22,30,31 de Diciembre
Nivel **9001 19.26 %** y entre tanques PRIT Apagada nivel **9002 6.83%**

Porcentaje de tanque:	11.95 %
Inventario de tanque:	699,223 Lts
Utilizable:	111,370 Lts



Gracias

terpel